

## ترميم وصيانة إحدى العربات الملكية للملك فؤاد الأول (العربة امينبوس)

إيمان نبيل،<sup>١\*</sup> محمد حسام،<sup>٢</sup> محمد بسيوني<sup>٣</sup>

<sup>١</sup>مدرس ترميم المواد العضوية - كلية الآثار - جامعة عين شمس، مصر

<sup>٢</sup>مدير ترميم متحف المركبات الملكية، مصر

<sup>٣</sup>أخصائى ترميم بمتحف المركبات الملكية، مصر

### ABSTRACT:

The royal chariots are a unique model of antiquities in terms of industrial technique, as they contain a mixture of organic and inorganic materials (leather - wood - metal). The research deals with the study of techniques, restoration and conservation of one of the royal chariots (the chariot Aminbus in the era of King Fouad) by studying the techniques of making royal chariots during the Aleulwia family is from the reality of the catalogue of each cart, which was designed by the producing company. The vehicle, which is the subject of the study, was intended for transporting senior officials, guard officers, chamasherjeh, and excursions into the desert. The research is concerned with the visual and microscopic examination of the components of the vehicle to determine the condition of the vehicle and to study the deterioration aspects in order to enable restoration work. Which included wood restoration work in all its different stages, mechanical and chemical cleaning, completion and filling of cracks, then consolidation and covering. Leather restoration, starting from cleaning, consolidation and completion. Moving on to metal restoration work in its various stages, mechanical and chemical cleaning and covering. The royal emblem adorns the chariot and is the distinctive sign of the royal chariots during the Aleulwia family. And microscopic examination of the colours that make up the royal emblem, examining and studying the deterioration aspects to the colour layer, and carrying out the appropriate restoration work such as cleaning, consolidation and covering.

### ملخص:

تعد العربات الملكية نموذج فريد من الآثار من حيث تقنيات صناعه حيث يدخل في تكوينها مزيج من المواد العضوية والغير عضويه (جلود - خشب - معادن). يتناول البحث دراسة تقنيات الصناعة وطرق الترميم والصيانة لإحدى العربات الملكية (العربة امينبوس عصر الملك فؤاد الأول) من خلال دراسة تقنيات صناعه العربات الملكية خلال الفتره العلويه من واقع الكتالوج الخاص بكل عربه والذى صممه الشركه المنتجه. العربيه موضوع الدراسه خصصت لنقل كبار الموظفين وضباط الحرس والشماشرجية والرحلات داخل الصحراء. يهتم البحث بأعمال الفحص البصرى والميكروسكوبى لمكونات العربيه للوقوف على حاله البراهنه ودراسة مظاهر التلف حتى ينتهى القيام بأعمال الترميم، والتي شملت أعمال ترميم الخشب بكل مراحلته المختلفه (تنظيف ميكانيكى وكيميائى ، إستكمال تدعيمى ، تقويه وعزل). ترميم الجلد بدءاً من أعمال التنظيف والتقويه والإستكمال التدعيمى ثم التطريه النهائيه. إنتقالاً إلى أعمال ترميم المعادن بمراحلته المختلفه (تنظيف ميكانيكى وكيميائى وعزل). الدراسه الفنيه والأثرية للشعار الملكى الذى يزين العربيه ويعد السمة المميزة للعربات الملكية خلال الأسرة العلويه، والفحص الميكروسكوبى للألوان المكونه له مع فحص مظاهر التلف بالطبقة اللونيه ودراستها والقيام بأعمال الترميم المناسبه من (تنظيف وتقويه وعزل).

### KEYWORDS

Royal chariots - wood - metal - leather - royal emblem

كلمات دلالية (مفتاحية)

العربات الملكية - الخشب - المعادن - الجلود - الشعار الملكى

\* CORRESPONDING AUTHOR: [eman.nabil@arch.asu.edu.eg](mailto:eman.nabil@arch.asu.edu.eg)

DOI: [10.21608/ijmsrjournals.2023.315545](https://doi.org/10.21608/ijmsrjournals.2023.315545)

## مقدمه:

العربات الملكية نموذج فريد من الآثار المركبه في تقنيات الصناعات. يدخل في تركيبها العديد من المواد سواء العضويه أو الغير عضويه والتي تمثل في حد ذاتها إحدى مسببات التلف حيث تؤثر المكونات الغير عضويه ببدن العربة على المكونات العضويه وتتسبب في العديد من مظاهر التلف،<sup>1</sup> وقد ظهر استعمال العربات ذات العجلات في مصر في وقت مبكر جدا قبل الميلاد بأكثر من قرن والدليل على ذلك عربة توت عنخ آمون وعربات رمسيس الثاني وأحمس ونفرتاري الحربية، كما أن أقدم دليل لإستخدام المصرى القديم العربة الخشبيه في الواقع دليل نصي وجد في نقش السيرة الذاتية لأحمس حيث كتب (اتباع عربة جلالة الملك).<sup>2</sup> وكانت العربات ذات العجلتين أكثر انتشاراً من ذوات الأربع وأكثر خفة في الحركة لذلك استخدمت في الإنتقالات والرحلات بينما ذات الأربع عجلات المغطاة بالجلد والقماش كانت تستخدم في نقل الناس والبضائع. وكان لبعض هذه العربات سقف خشبي غاية في الإتقان وكانت تسمى car أو chariot.<sup>3</sup> وفي العصور الوسطى صنعت اول مركبة كبيرة في انجلترا عام 1555م للنبييل الانجليزي روتلاند بواسطة والترريبون، والذي صنع أيضاً مركبة اخرى عام 1556م للملكه ماري، وفي عام 1564م صنع اخرى للملكه اليزابيث. والعربات عادةً تكون معلقه فوق صفائح سميكة من الحديد (سوست) والتي قد تكون بيضاوية الشكل كما هو الحال في العربات التي انتشرت في القرن ال 19م، او مربوطه برباط طويل وضخم مصنوع من الجلد.<sup>4</sup> وعربات الركاب العامه لا يطلق عليها عربة كاردج carriage، ولكن يطلق عليها مركبة سفر، حافله، وايضا سياره عمومية كبيره. وأول ظهور للمركبات الفخمه في مصر قبل عهد محمد على وكانت أول مركبه من المركبات الفخمه عرفتها مصر الحديثه مركبة إبراهيم بك أحد أمراء المماليك أما الثانية فهي مركبة نابليون أثناء حملته على مصر والثالثة هي مركبة محمد على التي أهدتها له الحكومة الفرنسيه عام 1824م مصحوبة بخطاب شاتوبريان وزير خارجية فرنسا أعرب فيه عن إعترازه بالفترة التي امضاها بالقاهرة.

وكان ظهور العربات الفخمه التي تجرها الخيول أمر مدهش ومثير للفضول وقد كتب الرحال جوزيف ديستورميل أن جميع المارة يقفون للتعبير عن إعجابهم الصامت بعربة الباشا التي بدت لهم أكثر إعجابا من الأهرامات ولم يكن في مصر من المركبات الفخمه أن ذاك إلا العدد اليسير يستعمله الوالى وأفراد أسرته وكبار الموظفين والقناصل وكبار التجار الأوربيين،<sup>5</sup> وقد بلغ العدد ثلاثين مركبه في القاهرة وكان كبار التجار والأثرياء يستعملون العربه الحنطور في تنقلاتهم وهي عربة صغيرة ذات عجلتين أما عربات

<sup>1</sup>Nabil, E., Mahmoud, N., and Abdelaal, Sh., "Technical and Analytical Study of One of Tutankhamen's Inlaid Walking Sticks", *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 24 (December 2019) pp. 67-77.

<sup>2</sup>Heathcote, H. L., "Wheels, Ancient and Modern and their Manufacture", *Journal of the Royal Society of Arts* Vol. 59, No. 3046 (1911), pp. 515-535.

<sup>3</sup>Anthony D.W., et al., *Vinogradovite Birth of the Chariot Archaeology*, Vol. 48, No. 2, (1995), pp. 36-41.

<sup>4</sup>Nabil, E., "The Development of the Wooden Chariots Industry in Egypt throughout History", *International Journal of Advanced Studies in World Archaeology*, vol. 5, Issue 2, (2022), pp. 27-48.

<sup>5</sup>Ellen Seidell. "The Care and Preservation of Horse-Drawn Vehicles", *Benson Ford Research Center*. <https://www.culturalheritage.org/about-conservation/find-a-conservator>

الأثرياء فيتم تجميلها وربطها بالخيول ذات سلالة منتقاه وكانوا يزودونها بمصابيح الأستيلين ويزخرفونها بأجود أنواع الطلاء وقد تمسك بعض الأمراء وأصحاب الثراء بالعربة الحنطور وأصبحت في فخامتها عنوانا لمكانة صاحبها وميدانا للتبارى في إبراز الأبهة.<sup>1</sup> وقد استورد محمد على باشا عدد وفر من العربات من فرنسا لنقل المواد اللازمة لإنشاء المصانع والمباني ورفع أترية الأكمام الحافلة بمدينة القاهرة وقد شاع استعمال هذه العربات حتى صارت وسيلة النقل الوحيدة في الورش والمعامل ونتيجة للإقبال عليها قام بعض المصريين بصناعة عربات عديدة لنقل البضائع والحاصلات كما اتخذها آخرون وسيلة للسفر والانتقال من مكان لآخر ولكن في حدود ضيقه ونتيجة<sup>2</sup> لانتشار إستعمال العربات فقد مهدت حكومة محمد على الطريق البرى بين القاهرة والسويس عام ١٨٣١م وجعلته صالح لمرور المركبات حيث أصبح السياح والمسافرون ينقلون بواسطة مركبات كبيره كان منها مركبات ذات عجلتين يجرها أربعة بغال ومن ست إلى تسع ركاب.<sup>3</sup> كما اهتم الخديوى إسماعيل بالعربات الملكيه وكان أول من فكر فى بناء مبنى خاص بالمركبات الخديويه والخيول وأطلق عليها مصلحة الركائب الملكيه، وكانت إدارة الأسطبلات الملكيه تحتوى على مجموعة نادرة ومتنوعة من العربات التى كانت تصل إلى مصر من الدول الأوربية فى شكل هدايا أو تصل عن طريق الإستيراد ومع ذلك لم يكن أسلوب الاستيراد المصدر الرئيسى لجلب العربات إلى مصر فقد كان هناك مصدر آخر وهو اللجان المتخصصة التى تقوم بعمل جولات بالمرور على ورش ومشاهير التجار المصريين وانتقاء العربات ذات المواصفات المحددة وتقوم بتحديد الهيكل وتنجيد الفرش وتدهن بالطلاء اللازم ثم توضع عليها التيجان الملكيه البارزة وتصبح بعد ذلك معدة للاستعمال.<sup>4</sup> وفى عهد السلطان فؤاد أمر بإعادة تنظيم الركائب الملكيه وزودها بأحدث الفخمة والخيول العربية كما أمر أن يتولى أمر إصلاح العربات وتجديدها والإشراف عليها بعض العمال المصريين بعد أن كان هذا العمل يحتكره الأجانب وقد أدخل بعض التحسينات وتوفير أقصى وسائل الراحة والأمان فقد تم تزويد أركان جسم العربة بسوست حديديه تتصل بها حوامل التعليق مما يساعد على امتصاص الصدمات وتقليل تأرجح العربة وفى عام ١٨٠٤م تم استحداث إيايات بيبضاوية تحمل جسم العربة مما يودى إلى الإستغناء عن العمود الخشبي الثقيل أو العمود الحديدى الذى يربط بين العجلات الأمامية والخلفية أسفل جسم العربة ذات الأربع عجلات والذى كان متبعاً فى ذلك الوقت،<sup>5</sup> كما كما ظهر تطور آخر فى هذا الوقت حيث استخدم المطاط وأصبح من أهم العناصر فى بناء العربات

<sup>1</sup>Bessone, S., *The National Coach Mussum Lisbon*, (Instituto Português de Museus, 1993) pp. 35 -107.

<sup>2</sup>Littauer, M. A., et al., "Crowe Earliest Known Three-Dimensional Evidence for Spoked Wheels", *American Journal of Archaeology*, vol. 90, No. 4, (1986), pp. 395-398.

<sup>3</sup>Thomas, G. Kypros F. Cesare, R and Nenad, Z. The evolution of the double-horse chariots from the bronze age to the Hellenistic times. *FME Transactions* (2016) 44, 229-236

<sup>4</sup>Bryant S.J. The Hind Quarter: Animal News You Can Use: Draft Animal Power. *Journal of Agricultural & Food Information*, (2010).Vol. 11 pp. 360-366,

<sup>5</sup>Fuller R.J., Aye L. Human and animal power – The forgotten renewables *Renewable Energy*, (2012).Vol. 48 48 pp. 326–332,

وقل من صوت اهتزاز الخشب والزجاج والحديد وفي حوالى عام ١٨٨٢م تم إدخال المطاط حول إطار العجلات وكان بمثابة نقله كبيره فى الصناعة حيث سهل عملية الحركة والإحتكاك وفى عام ١٨٩٠م بدأ استعمال الإطارات المملوءة بالهواء فى عجلات العربات وانتشار الإطارات الهوائية فى العربات العامة والخاصة كما حدث تطوير عرف بأسم المحور ذو الوسادة المطاطية وذلك بإدخال جوانب دائرية بين محور العجلة وصرتها وبذلك تم عزل جسم العربة عن وعورة الطريق، كما تمكن صناع العربات فى فرنسا من استخدام وسادات من المطاط بين محور العجل واليايات وبذلك اكتسبت وسائل النقل التى تجرها الخيول عن طريق التحسينات المتتالية أكبر سرعة مع راحه أكثر ولم يقتصر التطور على ذلك بل شمل التطور الخارجى فى بدن العربة والإتقان فى الزخارف وتنافس الفنانون فى زخرفة العربات من الداخل والخارج فمن الخارج يرسم عليها لوحات فنية ذات ألوان جذابه ويضع عليها الشعار الملكى والحليات المذهبة والمجسمة أما من الداخل فكانت تكسى بالأقمشة الفاخرة ويستعمل الستائر من الحرير كما استعملت القטיפه فى تنجيد المقاعد وغطى السجاد أرضية العربة كما امتدت أيد الفنان لتزخرف وتزين كل جزء من العربة مثل الفوانيس والمقابض وحتى عجلات العربة كانت تزين بالمستريك الملون.<sup>٢</sup> وأصبحت العربات الملكية فى عهد الأسرة العلوية ضروريه لتلبية الأنشطة التى يقوم بها أفراد الأسرة العلوية وكان لظهور العربات الفخمة التى تجرها الخيول أمر مدهشاً ومثيراً للفضول بين العامة ويمكن تصنيف العربات حسب التكوين إلى عربات مقفولة ذات سقف ثابت وجوانب مكونة من باكيات بها نوافذ كما هو الحال فى العربة المشاره وهناك عربات مكشوفة أو تصنف العربات طبقاً للغرض التى تستعمل من أجله كما تصنف العربة طبقاً للأهمية فى الإستخدام فعربات المناسبات تختلف عن العربات التى تستخدم فى الأغراض اليومية كما أن العربات عالية الزخارف تختلف عن غيرها.<sup>٣</sup>

العربة موضوع الدراسة يرجع تاريخها إلى عهد الملك فؤاد الأول وهو ابن الخديوى إسماعيل ضمن مقتنيات متحف الركائب الملكيه الذى يعد أقدم المتاحف التاريخية المتواجدة على مستوى العالم كما يعد من المتاحف النادره من حيث طبيعة المقتنيات الأثرية التى تعرض به. يقع المتحف بأحد أشهر شوارع القاهرة (شارع ٢٦ يوليو) بجوار واحد من أروع المساجد الأثرية (مسجد السلطان أبو العلا). يرجع تاريخه إلى عهد الخديوى إسماعيل سنة ١٨٦٣ : ١٨٧٩م، وكان يعرف بأسم مصلحة الركائب الملكيه. وتحول أخيراً إلى أسم متحف الركائب الملكيه بعد إنتهاء عصر الملكيه.<sup>٤</sup> تولى الخديوى إسماعيل عرش مصر عام ١٨٦٣ م وشهدت البلاد فى عصره نهضة علمية وصناعية وقضائية كبيرة، وقد إشتربت العربة فى الإحتفال الذى اقيم بمناسبة توليته للعرش. وقد كانت معظم العربات المستخدمة فى الأسرة العلوية كانت

<sup>1</sup>Anthony D.W. Vinogradov Birth of the Chariot Archaeology . (1995)Vol. 48, No. 2, pp. 36-41.,

<sup>2</sup>Eman, N., "The Development of the Wooden Chariots Industry in Egypt throughout History", International Journal of Advanced Studies in World Archaeology, vol. 5, Issue 2, (2022), pp. 27-48.

<sup>3</sup>De Leon, E., *Egypt under its khedives*, (London, 1882), p. 67.

<sup>4</sup> Professor E. P. Challenges of conservation: working objects", Science Museum Group Journal Vol 6 Issue 6 (2016).

فرنسية الصنع، إما مشتراه أو مهداه،<sup>1</sup> وكان يطلق عليها نفس الأسم الذي أطلق عليها في فرنسا كما هو الحال في العربية موضع الدراسة الذي أطلق عليها أمينبوس نسبة إلى الأسم الفرنسي لها. توضح صورة ١ صورة العربية بكتالوج الشركة المصنعة لعرضها على الملك قبل شرائها وإدخال بعض التعديلات التي تتناسب مع العادات والتقاليد المصريه .



صورة ١: العربية أمينبوس، صورة من الكتالوج الخاص بالشركة المصنعة لعرضها على الملك فؤاد الأول تحمل الإسم الفرنسي والسائق يرتدى الزي الفرنسي بالقبعة (© المؤلفون)

<sup>1</sup>Lane, E. W., *The Manners and Customs of the Modern Egyptians*, (1999), p. 50.



## ١. الوصف الأثرى



العربة موضوع الدراسة التي تحمل رقم شاسية (٦٨) والرقم الأثرى ٢/١٨٠، يبلغ طولها ٣.٢٣ متر والعرض ١.٦٠ متر والارتفاع ٢.٠٩ متر. مادة الأثر (خشب ومعادن وجلود ونسيج وزجاج)، فرنسية الصنع تسمى العربة أمينبوس نسبة إلى الإسم الفرنسي لها عبارة عن بدن خشبي يرتكز على أربع عجلات اثنان من الخلف اكبر في الحجم من الاثنتان الاماميتان يحملان العربة. كل عجلة تحتوى على سرة معدنية من النحاس مع اتصال العجلة من الخلف الي الامام بأكس يتصل من الامام بمحور العجلة المسئول عن حركة العربة فوق المحور كرسى السائق من الخشب عليه وساده من الجلد تتسع لفردين وله سلم من الحديد ومثبت فوق صندوق كبير لحفظ أدوات النظافه وعلي جانبي الكرسى فانوسين من المعدن. البدن عبارة عن صندوق خشبي اسود مزين بإطار ملون من المستريك الأحمر وياب العربة يفتح من الخلف ذات أحد عشر نافذة زجاجيه ولها مقعدان بطول العربة تتسع لثمانية أفراد من القطن والمقاعد والمساند مكسيه بالجلد يحاط بالعربة من أعلى إطار من المعدن صورة ٢.



صورة ٢: العربة أمينبوس داخل المخزن قبل البدء فى أعمال الترميم (© المؤلفون)

## ٢. الوصف التشريحي للعربة

من الضروري دراسة تقنيات صناعة العربة قبل القيام بأعمال الترميم حتى يتثنى اتباع الأسلوب العلمي أثناء أعمال الترميم والتجميع للعربة. تم دراسة طرق تجميع العجلات بالعربة وإتصال أجزائها مع بعضها البعض بإعتبارها الجزء الرئيسي الذي تركز عليه أجزاء العربة والذي يعانى من العديد من مظاهر التلف والإنفصالات بين الأجزاء المكونة له لذلك تم دراسة أجزاء العجلة وطرق تجميعها والوصلات والتعاشيق المستخدمة فى بدن العربة. وتتكون العجلات من محور العجلة (قلب العجلة) وهى عبارة عن إسطوانة من الخشب مفرغة من الجوانب ليتصل بها البرانق ثم يثبت الإطار الداخلى للعجلة الذى يحيط بالسيقان الخشبية والذي عادةً ما يتكون من مجموعة منفصلة من الإطارات الخشبية متصلة مع بعضها البعض حتى يكتمل استدارة العجلة يحيط به الإطار الخارجى للعجلة من المعدن يليه إطار مطاطى (كاوتش) الذى يسهل حركة العجلة ويربط العجلتان محور يسمى الأكس أو الدنجل، وهو من الخشب ذو مقطع دائرى ويساوى طول العريش ووظيفته حمل العربة والجر،<sup>١</sup> وللعربة موضوع الدراسة زوجين من العريش ليتحمل هيكل العربة المصمم على هيئة صندوق من الخشب به فتحات ذات نوافذ زجاجية كما هو موضح بالصورة ٣.



<sup>1</sup>Hoffmeier., J.K., "Observations on the Evolving Chariot Wheel in the 18th Dynasty", *Journal of the American Research Center in Egypt*, vol. 13, (1976), pp. 43-45



صورة ٣: التركيب التشريحي للعجلة وطرق التجميع بين محور العجلة والبرانق والإطار الداخلى والخارجى للعجلة  
(© المؤلفون)

### ٣. الفحص البصرى

الفحص البصرى هو الأداة الأولى لكشف مظاهر التلف ومن خلال الفحص البصرى تبين أن العربة تعاني من العديد من مظاهر التلف ويرجع ذلك لتعدد المواد التى تدخل فى تركيب العربة سواء مواد عضوية متمثلة فى (الخشب والجلد) أو مواد غير عضوية (معادن). فالمواد العضوية سواء من أصل حيوانى كالجلد أو من أصل نباتى كالخشب تعتبر مواد هيجروسكوبية شديدة التأثير بعوامل التلف المختلفة حيث يمكنها أن تمتص أو تفقد الرطوبة حتى تصل إلى حالة من التعادل مع الهواء المحيط بها، ومع وجود الرطوبة الزائدة تمتص المواد العضوية من خشب وجلد للماء ويحدث تمدد وانقماش والتواء وبالتالي تغير فى الشكل وفقد للقوة، ومع ارتفاع درجات الحرارة تفقد المحتوى المائى مع الجفاف الشديد مما ينتج عنه الإنكماش والتشقق.<sup>1</sup> مع إختلاف معامل التمدد والإنكماش للمواد العضوية والمواد الغير عضوية نتيجة تأثيرهم بالوسط المحيط يؤدي فى النهاية إلى ضغوط شديده على المواد المكونة للعربة تظهر فى شكل شروخ وتشققات فى الجلد والخشب بالإضافة إلى التلف البيولوجى للمواد العضوية والذى يظهر فى شكل ضعف وهشاشه بالجلد وبقع لونية وتغير لوني بالخشب.<sup>2</sup> كما أن وجود المعدن ضمن مكونات العربة ومع ارتفاع معدلات الرطوبة تظهر طبقات الصدأ على المعادن،<sup>3</sup> لذلك فإن العربات الملكية نموذج من الآثار المركبة التى تحتاج إلى تعامل خاص أثناء أعمال الترميم. ومن خلال الفحص البصرى تم رصد العديد من مظاهر التلف حيث أن آليات التلف فى كثير من الحالات يمكن رصدها

<sup>1</sup>Eman, N., Naglaa, M. and Samir, K. "Investigation and Analysis Study of an Old Kingdom Cheops First Boat Oar Blade", *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 16 (December 2017), 87–98.

<sup>2</sup>13. Eman, N., Naglaa, M. Ahmed, Y and Samir, K., "Influence of Polymers Loaded with ZnO and TiO<sub>2</sub>Nanoparticles on Thermal Resistance of Archaeological Wood", *Egyptian Journal of Chemistry*, vol. 63, No. 11 (2020), pp. 4645 - 4657.

<sup>3</sup>Figueiredo, E.M.S., *A Study on Metallurgy and corrosion of ancient copper-based artifacts from the Portuguese Territory*, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, (Lisboa 2010), p.19.



بالعين المجردة حيث اتضح أن الأتربة والإتساخات تغطي سطح العربة بالكامل من الداخل والخارج. كما يعاني البدن الخشبي للعربة من فقد بأرضية التحضير حامل معه طبقة اللون. العجلات الخشبية تعاني من العديد من مظاهر التلف متمثلة في الانفصالات بين الأجزاء المكونة لها مع فقد طبقات اللون وضعف وهشاشة بالخشب وظهور الشروخ والتشققات بالإطار الخشبي للعجلة مع إنفصال في البرانق المكونة لها. كما أن الكنب الداخلى للعربة يعاني من تمزق وقطوع بالجلد وفقد في القطن الداخلى. كما أن الحلقات المعدنية ببدن العربة تعاني من العديد من مظاهر التلف أخطرها طبقات الصدأ وهى ظاهرة كهروكيميائية أو عملية طبيعية تعتمد على الخواص الكهربية للفلزات المعدنية فيما بينها حيث تنقسم إلى فلزات موجبة الجهد الكهربي وفلزات سالبة الجهد الكهربي والمعادن الأقل نبلاً هى التى تبدأ فى عملية الصدأ والتآكل أولاً عن المعادن الأكثر نبلاً وعملية الصدأ والتآكل تؤدي إلى تغيرات عميقة داخل الفلز وتؤدي إلى تحول المعدن بالكامل وعند إستمرار عمليات الصدأ تؤدي فى النهاية إلى إختفاء المعدن وتحوله إلى نواتج التآكل ويصبح المعدن بمرور الوقت أكثر هشاشية،<sup>1</sup> وتظهر نواتج عمليات التآكل فى شكل إما باتينا نبيلة وهى الباتينا التى تتكون بمعدل بطئ فى شكل طبقة رقيقة ومتجانسة وناعمة تغطي سطح المعدن مع إظهار كافة التفاصيل الدقيقة لسطح المعدن ويكون لهذا النوع من الباتينا دور الحفظ للأثر. أما الباتينا المريضة فتظهر فى شكل بقع خضراء فاتحة اللون وتنمو فى شكل إشعاعى على سطح الأثر أو فى عمق المعدن مستهلكة المعدن أسفلها وتنتج عن تلوث الوسط المحيط بالأثر بأيون الكلور مع وجود الرطوبة يتحول الأثر إلى (كلوريد النحاسيك القاعدى) وقد تستمر العملية إلى أن يتحول المعدن إلى نواتج صدأ وفى حالة المعادن الموجودة بالعربة فهى تعاني من طبقات صدأ التى تحتاج إلى التدخل بالعلاج لإيقاف معدلات التآكل،<sup>2</sup> توضح صورة (٤-ب-ج) مظاهر التلف.

<sup>1</sup>Abubaker, A., "Investigating the corrosion and microstructure of five copper-based archaeological artefacts from Tell el-Ajju. AICCM Bulletin January (2008)Vol 31(1):87-96

<sup>2</sup>Bryant S.J. The Hind Quarter: Animal News You Can Use: Draft Animal Power. Journal of Agricultural & Food Information, Vol. 11 pp. 360-366, 2010.



صورة ٤أ: مظاهر التلف ببदन العربة - فقد طبقة الدهان وأتربه وإتساخات (© المؤلفون)



صورة ٤ب: مظاهر تلف بالعجلات الخشبية من شروخ وفقد طبقة اللون (© المؤلفون)



صورة ٤ج: توضح طبقات الصدأ بالأجزاء المعدنية (الفوانيس والسرر المعدنية للعجل) (© المؤلفون)

#### ٤. الفحص الميكروسكوبي

من طرق الفحص الجيدة المستخدمة حديثاً لدراسة مظاهر التلف بالسطح الخارجى للأثر بقوة تكبير تصل إلى ١٠٠٠ مرة إستخدام الميكروسكوب الرقعى المحمول ويعطى صورته واضحة مع قوة تكبير لمظاهر


التلف.<sup>1</sup> وقد تم فحص مظاهر التلف بالعربة الملكيه لكل مادة على حدى ودراستها دراسة دقيقة للوقوف على حالة الأثر حتى تتمكن من وضع خطة علاج مناسبة.

#### ٤. ١. الفحص الميكروسكوبى للزخارف اللونية بالشعار الملكى ببدن العربة:

يعد عصر الأسرة العلوية حقبة من أهم الحقب التاريخية الإسلامية وهي شاهدة على مدي ثراء هذا العصر حيث يعكس المكانة الإجتماعية، وحياة الترف والثراء التى تمتعت به هذه الأسرة. وقد شاع إستخدام زخارف كالشعار وشارات الملك وزخرفة التاج الملكى سواء كان منفرداً أو مركباً مع الشعار الملكى على المقتنيات الخاصة بالأسرة العلوية وأصبح سمة سائدة لكل الآثار خلال الأسرة العلوية،<sup>2</sup> وكان للعربات الملكيه حظ من ذلك حيث كان يزين الشعار الملكى جوانب بدن العربة الملكيه وقد نُفذ باستخدام ألوان متعددة (الأحمر والأصفر والأبيض والأخضر) والشعار الملكى يأخذ شكل التاج الملكى بهيئة شبه هرم يحليه من الداخل اطار علي هيئة فرع نباتى متموج ينبثق منه وريقات نباتيه ثلاثية البتلات، وجاءت حدود الشكل الهرمي باطار من الحبيبات المتناسه المسننه منفذه بأسلوب هندسي ويتوسط التاج ورقه نباتيه يتوجهها شريط زخرفى به أربع دوائر صغيرة يعلوها دائره بحجم أكبر يرتكز عليها شكل رباعي الأضلاع يعلوه الهلال، ونجح الفنان فى تمثيلها بمنتهى الدقة، وقد نُفذ التاج مستوحاه من الدول الأوربية وقام الفنان بزخرفته بالألوان المتعددة لإبراز جماله ليكون علامه مميزه لعربات ملوك الأسرة العلويه. وقد تم التعامل مع الشعار الملكى بأسلوب مختلف حيث تم توثيق مظاهر التلف والتغير اللونى باستخدام الميكروسكوب الرقمى قبل البدء فى مراحل العلاج بالعربة للوقوف على حالة الألوان ووضع خطة العلاج المناسبة لتقوية الألوان ومن خلال الفحص البصرى والميكروسكوبى تبين وجود طبقة دهان سميكة تغطى سطح اللون مع وجود شريط من السوليتب أعلى الطبقات اللونيه وتحجب الشعار الملكى إلا أنها قد حافظت على جمال وقوة الألوان أسفل هذه الطبقة كما هو موضح بالصورة ٥.

<sup>1</sup>Abdrabou, A. Abdallah, M. Nabil, E. Matsuda, Y and Kamal. "Preliminary investigation of the materials and techniques used in a decorated wooden stick of king Tutankhamun", *Conservar Património* 30 (January 2019), 1-11.

<sup>2</sup> Niemeier, W.-D. Mycenaens and Hittites in War in Western Asia Minor, Aegaeum (1999).Vol. 19, pp. 141-155




صورة ٥: الفحص الميكروسكوبي لطبقة الألوان والتي تظهر بحالة جيدة إلى حد ما باستثناء بعض التشوهات باللون البنى (© المؤلفون)

#### ٤. ٢. الفحص الميكروسكوبي للأجزاء المعدنية بالعربة:

تتميز العربة بوجود بعض الحلى المعدنية المتمثلة في السرر المعدنية والمقابض والفوانيس وقبل البدء في أعمال الترميم لابد من إجراء الفحص الميكروسكوبي للوقوف على حالة الأثر وطبقات الصدأ بسطح المعدن لوضع خطة العلاج المناسبة والتي تتوقف على طبيعة مواد الصدأ ومن خلال الفحص الميكروسكوبي إتضح ظهور طبقات الصدأ بسطح المعدن تأخذ اللون الأخضر الغامق مع وجود نقر وتآكل في أجزاء متفرقة من سطح المعدن صورة ٦.





صورة ٦: من خلال الفحص الميكروسكوبي لسطح المعدن تبين إنتشار طبقات الصدأ ذات اللون الأخضر الداكن مع وجود نتوءات بسطح المعدن (© المؤلفون)


#### ٤. ٣. الفحص الميكروسكوبي للجلد:

الجلد من المواد العضوية ذات التركيب المعقد من الناحية الكيميائية والناحية التشريحية ويتعرض للعديد من عوامل التلف سواء الخارجية المؤثرة على المشغولات الجلدية أو العوامل الداخلية المؤثرة على الجلد أثناء مراحل تكوينه ومراحل الإعداد والدباغة،<sup>١</sup> وقد سبق القول أن الجلد من المواد العضوية شديدة التأثر بالوسط المحيط من رطوبة وحرارة يتبعها تمدد وإنكماش وبالتالي شروخ وتشققات وهو ما أثبتته الفحص الميكروسكوبي. حيث تم فحص عينات من الجلد للوقوف على حالة الأثر ووضع خطة العلاج المناسبة وتقييم مدى هشاشة وضعف الجلد ومن خلال الفحص الميكروسكوبي تبين حالة الضعف الشديد والشروخ والتشققات والتمزق والفقد لطبقات الجلد كما ثبت أن الجلد المستخدم لكسوة العربة هو جلد الجاموس ويمكن تمييزه بسهولة من خلال الفحص الميكروسكوبي حيث يظهر أكثر سمكاً بعكس جلد الأبقار والماعز والأبل التي تكون أقل سمك كما يتضح به البشرة المتورمة بالإضافة إلى الغدد الدهنية كبيرة الحجم ومتعددة الفصوص في الجاموس عكس الأنواع الأخرى من الجلود<sup>٢</sup> بالصورة ٧.

<sup>1</sup>Eman N, Tawfik, K, and Samir K. "Multi-Technique haracterization and Conservation of an Ancient Egyptian Fabric from King Khufu First Solar Ship", *International Journal of Organic Chemistry*, vol. 11, no. 3 (2021).

<sup>2</sup>Hoffmeier J. K.: Observations on the Evolving Chariot Wheel in the 18th Dynasty Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 13, pp. 43-45, 1976.





صورة ٧: توضح مظاهر التلف بالجلد (أ-ب-ج توضح الشقوق والفقد والهشاشة بالجلد)(ج- توضح التورمات والغدد الدهنية المميزة لجلد الجاموس) (© المؤلفون)

#### ٥. مراحل ترميم العربة أمينبوس

بعد الوقوف على حالة العربة ومظاهر التلف التي تعاني منها مكونات العربة يتضح أن التعامل مع هذه النوعية من الآثار يحتاج إلى أسلوب خاص أثناء أعمال الترميم حيث يتم التعامل مع كل مادة من مكونات العربة على أنها أثر قائم بذاته من حيث المواد وطرق الترميم، وقبل البدء في أعمال الترميم للمواد التي تدخل في تركيب العربة تمت أعمال التنظيف الميكانيكي لبدن العربة بصفة عامة باستخدام الفرش الناعمة والمكنسة الكهربائية وذلك للتخلص من الأتربة المتراكمة على جسم العربة صورة ٨.



صورة ٨: مراحل التنظيف الميكانيكي لبدن العربة باستخدام الفرش الناعمة والأسفنج (© المؤلفون)

## ٥. ١. أعمال ترميم المعادن:

المعادن من أكثر المواد غير العضوية تأثراً بالعوامل الخارجية وتعد الرطوبة النسبية أكثر العوامل التي تؤثر بالسلب على المعدن حيث يحدث تفاعلات كيميائية ينتج عنها تكوين بعض طبقات الصدأ.<sup>١</sup> يتم التعامل مع طبقات الصدأ بعد دراسة حالة السطح الخارجي للمعدن وقوة الربط بين طبقات الصدأ وسطح الأثر صورة ٩. وقد سبق الذكر أن العربات الملكية يدخل في تركيبها أجزاء معدنية متمثلة في (السرر المعدنية - والفوانيس التي تتقدم العربة- مقابض الأبواب) وكلها تم صنعها من النحاس كما هو مثبت في السجلات الخاصة بالعربة الملكية بمتحف الركائب الملكية ببولاق وقد تمت أعمال ترميم المعادن على النحو التالي:

## ٥. ١. ١. التنظيف الميكانيكي للمعدن.

أساس التنظيف الميكانيكي هو ممارسة إجهادات موجهة لتفكيك وسحق نواتج التآكل الخارجية وتفكيك طبقة الصدأ،<sup>٢</sup> ولكن لا بد من التأكد من أن حالة الأثر تسمح بإجراء أعمال التنظيف ومعرفة مكونات نواتج الصدأ وأن الأثر لم يتحول كلياً إلى مركبات الصدأ وذلك بالكشف يدوياً على جزء صغير منه ومن المهم استخدام العدسات أثناء أعمال التنظيف ويوصى باستخدام التنظيف الميكانيكي حتى الوصول إلى الحد الفاصل لسطح الأثر الأصلي المصاب،<sup>٣</sup> وفي حالة المعادن موضع الدراسة فإن التنظيف الميكانيكي يعد من الطرق الناجحة حيث أن سطح المعدن مغطى بترسبات ضعيفة الالتصاق أي أن نواتج الصدأ التي تغطي السطح الأصلي للمعدن غير متجانسة ومفككة. وعند تنظيف السرر المعدنية والفوانيس المعدنية بالعربة أمينبوس تم استخدام التنظيف الميكانيكي بالطرق اليدوية حيث يفضل التنظيف اليدوي عند وجود طبقة قليلة السمك<sup>٤</sup> باستخدام سن المشروط وفي هذه الحالة يتم استخدام سن المشروط في إتجاه عمودي على سطح طبقة الصدأ وبعيداً عن مناطق الشروخ كما تم استخدام سنفرة ناعمة منعاً لخدش المعدن لإزالة الطبقة الأولى للصدأ ويتم في النهاية إزالة ما تبقى من الصدأ باستخدام فرش ناعمة وتعد هذه الطريقة من الطرق سهلة التنفيذ لعدم الحاجة إلى معدات أو أجهزة غالية الثمن.

## ٥. ١. ٢. التنظيف الكيميائي للمعدن

يعتبر التنظيف الكيميائي هو الحل الوحيد في حالة عجز التنظيف الميكانيكي أو عدم إعطاء التنظيف الميكانيكي النتيجة المطلوبة،<sup>٥</sup> وفي بعض الحالات قد يتم استخدام بعض المذيبات العضوية مع التجفيف

<sup>1</sup>Jones, D.M., *Investigative Conservation Guidelines on how the detailed Examination of Artifacts from Archaeological Sites can Shed Light on their Manufacture and Use*, (English Heritage Publishing, 2008), p.3.

<sup>2</sup>Boissonnas, V., "Course Outline for the metals Conservation", Organized by: The Institute of Nautical Archaeology, Cairo & Alexandria, (August 2002), Section: 10, p.2.

<sup>3</sup>Uchida, T., "The Conservation of Bronze bells (An Example of akuragaoka Dotaku)", Tokyo, The Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN), National Research Institute of Cultural Properties, (2007), pp.189-196.

<sup>4</sup>Zhong, Z., "Recent developments in grinding of advanced materials", *the International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 41, issue 5(March 2009), pp. 468-480.

<sup>5</sup>Korenberg, C. Baldwin, A., "Laser Cleaning Tests on Archaeological Copper Alloys Using an ND: YAG Laser", (Department of Conservation, Documentation and Science, The British Museum, 2006), pp.1-7.

الجيد بعد إنتهاء أعمال التنظيف الميكانيكى وقد تم التنظيف الكيمايى للسرر والفوانيس المعدنية بعد عملية التنظيف الميكانيكى بالتنظيف الموضعى باستخدام القطن المشبع بالكحول والأسيتون تلى ذلك عمليات تجفيف السطح .

### ٥ . ١ . ٣ . عزل الأسطح المعدنية

هناك العديد من المواد التى تستخدم كموانع للصدأ ويعتمد ميكانيكية عملها على تقليل سرعة التآكل.<sup>١</sup> وهناك موانع الصدأ الجوية وتستخدم ضد التآكل الناتج عن الغازات والأبخرة الجوية مثل غازات الأوكسجين وثانى أكسيد الكربون فى وجود الرطوبة وطريقة عمل هذه الموانع تعتمد على عزل السطح المعدنى عن الوسط المحيط باستخدام مواد كيميائية.<sup>٢</sup> كما أن هناك بعض الموانع البخارية وهى مركبات تقوم بدور الحماية عن طريق أبخرتها ومن مميزاتا أنها تمتص على سطح المعدن وتمنع إتصال بخار الماء بالمعدن.<sup>٣</sup>

ومن أهم المواد المانعة للصدأ التى استخدمت لعزل السرر المعدنية والفوانيس والمقابض المعدنية بالعربة مادة البنزوتريازول بتركيز ٣% والذى يعتبر أول مانع صدأ منتشر وسائد ويمثل عنصر مهم فى صيانة الآثار المعدنية،<sup>٤</sup> حيث يقوم بتكوين سلاسل بوليمرية سطحية ويكون طبقه رقيقه على سطح المعدن نتيجة عملية إدمصاص كيميائية أو فيزيائية ويمتص على السطح ويتفاعل مع النحاس مكون طبقة تمثل عازل بين السطح والرطوبة الجوية،<sup>٥</sup> ويمنع إدمصاص الأوكسجين أو يبطأ منه أو يوقف التفاعل الأولى للمعدن،<sup>٦</sup> وهذه المادة لا تقوم بإزالة أيونات الكلور (كلوريد النحاسوز) ولكنها تقوم بعمل حاجز بين كلوريد كلوريد النحاسوز والرطوبة الموجودة بالجو نظراً لأنه مركب ثابت حيث أنها تقوم بتكوين طبقة رقيقة على سطح المعدن وبالتالي تكوين مركب معقد غير قابل للذوبان،<sup>٧</sup> ومن مميزاتا سهولة ذوبانه فى المذيبات العضوية وكذلك له قوة نفاذ عالية وله مقاومه عالية للأحماض والقلويات والأوكسده والإختزال وطبقة البنزوتريازول المتكونة تعتبر طبقة حماية للأثر المعدنى.<sup>٨</sup> وكغيره من المواد يحتاج الحرص الشديد من

<sup>1</sup>Enguita, O., et al., "Characterization of metal threads using differential PIXE analysis", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, vol. 189, Issues 1–4, (2002), pp. 328–333.

<sup>2</sup>Rotaru, H., et al., "Corrosion and Anti-Corrosion Protection of Archaeological Bronze Artifacts", *Annals of the Oradea University*, (2010), p. 239.

<sup>3</sup>Golfomiston, S., and Merkel, J., "Synergistic effects of Corrosion Inhibitors for Copper and Copper Alloy Archaeological Artifacts", (*Proceeding of Metals*), (National Museum of Australia Canberra, October 2004) pp. 4-8.

<sup>4</sup>Thickett, D. and Odlyha, M., 'Note on the identification of an unusual pale blue corrosion product from Egyptian copper alloy', *Studies in Conservation* 45 (2000) 63–67


<sup>5</sup>Bierwagen, G., et al., "Developing and testing a new generation of protective coatings for outdoor bronze sculpture", *Progress in Organic Coatings*, vol. 48, Issues 2–4, (December 2003), pp. 289-296.

<sup>6</sup>Mohamed, W.A., *Study of the protection method of archaeological metal artifacts from corrosion with application on selected objects from the museum of the faculty of archaeology*, PhD diss., Con. Depart., Faculty of archaeology, Cairo University, (Cairo, 2000), Vol 6 p.48.

<sup>7</sup>Kibblewhite, M., 2015, "Predicting the preservation of cultural artifacts and burial materials in soil" *Science in the total environment*, vol.529, PP.249-263.

<sup>8</sup>Wang, Q., et al., 'Bronzes from the Sacred Animal Necropolis at Saqqara, Egypt a study of the metals and corrosion', *Technical Research Bulletin, the British Museum*(2009). Vol 3,p.73.

المرمم أثناء عملية التطبيق حتى لا يتسبب في أضرار خطيره على صحة الإنسان وقد أستخدم في عزل العناصر المعدنية ببدن العربة الملكيه كحمايه مستقبليه من عوامل التلف



صورة ٩: (أ- ج- هـ السرر المعدنيه قبل التنظيف والعزل)، (ب- د- و السرر المعدنيه بعد التنظيف والعزل)  
(© المؤلفون)

## ٥. ٢. ترميم الأجزاء الخشبية بالعربة (بدن العربة والعجلات)

حرصت الشركات المصنعة للعربات الملكيه على إختيار الأنواع الجيدة من الخشب حتى تتحمل الضغط الواقع عليها فكانت معظم العربات من خشب الزان والأبنوس والساج الهندي والعربة موضع الدراسة مصنعه بالكامل من خشب الزان كما هو ثابت في الكاتلوج الخاص بالعربه والموضح به نوع الخشب وهو الزان وهو من الأنواع الجيده التي تتحمل الظروف الجويه. غير أن ظروف تخزين العربات الملكيه السيئة بالدور الثاني بمتحف المركبات الملكيه الحالى قبل عملية التطوير لفترات زمنية طويلة مع ظروف التخزين السيئة وتكدس المخزن بالعديد من العربات فكان له الأثر السلبى على تدهور حالة العربه موضع الدراسة من حيث تراكم الأتربة والإتساخات بسطح العربه وفقد طبقات الدهان للسطح الخارجى للخشب مع إنتشار الشروخ الدقيقه والعميقه خاصة بالعجلات الخشبية ومع بداية عملية التطوير للمتحف وإختيار سيناريو المعرضات وإختيار بعض العربات من المخزن للعرض المتحفى ومن بينها العربة أمينبوس موضع الدراسة وبدأ أعمال الترميم للأجزاء الخشبية طبقاً للحالة من حيث تنظيف الأتربة والإتساخات

وترميم الشروخ العميقة والشروخ الدقيقة وإستكمال الفقد فى الخشب وتقوية الخشب مع إستكمال طبقات الدهان (المستريك) وذلك على عدة مراحل:

### ٥ . ٢ . ١ . التنظيف الميكانيكى والكيميائى

أول خطوة لترميم العربة بصفة عامة والبدن الخشبى للعربة والعجلات الخشبية بصفة خاصة كانت بالتنظيف الميكانيكى لإزالة الأتربة المتراكمة على بدن العربة وذلك باستخدام المكينة الكهربائية مع استخدام الفرش متنوعة المقاسات كما استخدمت فوط من القطن لتنظيف الأتربة المكسدة ببدن العربة.

### التنظيف الكيميائى

لتنظيف السطح من بقايا الأتربة المتغلغلة بسطح العربة تم استخدام الماء النقى وهو مذيب له أهمية خاصة حيث يتميز برخص ثمنه وتوافره وعدم إضراره بصحة المرمم. كما أن له القدرة على إذابة بعض أنواع الاتساخات.<sup>١</sup> إلا أن الماء لم يستخدم بمفرده حتى لا يضر بالخشب لذلك يضاف إليه أنواع مختلفة من المذيبات العضوية، وهذه المواد تعمل على التحسين من خواصه وتساهم فى عملية جفاف السطح وسرعة تطاير الماء.<sup>٢</sup> وقد استخدم القطن المشبع بخليط من الماء والكحول بنسبة ١:١% فى عملية تنظيف السطح من بقايا الأتربة والإتساخات العالقة بالسطح.

### ٥ . ٢ . ٢ . ترميم الشروخ والفقد بالخشب

تم دراسة مظاهر التلف بسطح الخشب جيداً وتصنيفها طبقاً للحالة إلى (شروخ طولىه وعميقه ومتوسطه ودقيقه خاصة فى العجلات الأربع للعربة - ضعف وهشاشة ببعض أجزاء الخشب - فقد فى بعض أجزاء من الخشب) وعليه تم التعامل مع كل مظهر تلف على حدى:

**علاج الشروخ طبقاً للحالة:** إما باستخدام خليط من نشارة الخشب أو القطن أو خشب البلسا أو الميكروبالون مع مادة لاصقه ذات جودة عاليه من حيث الإستخدام وقوة اللصق والمرونة مثل البارالويد ب٧٢} وهو من راتجات الأكريليك بوليمير شفاف يتكون من بوليمر مشترك من الإيثيل ميثاكريلات والميثيل اكريلات ويذوب فى العديد من المذيبات ومنها الأسيتون والطورلين والزليلين والإيثانول ويعد من أكثر راتجات الأكريليك ثباتاً ذو لزوجة متوسطة ومعامل انكسار عالى ويعطى فلم قوى ومرن كما أنه من أهم مواد الترميم للأخشاب ويستخدم على نطاق واسع ويعطى نتائج جيدة كمادة لصق حيث يتميز بقوة لصق عالى ا عند رفع التركيز<sup>٣</sup> وأثناء ترميم بدن العربة والعجلات الخشبية تبين تفاوت الشروخ بين العمق والإتساع أو الضيق مع العمق أو شروخ دقيقه سطحيه أو وجود فقد كامل لبعض الأجزاء من الخشب وفى كل الأحوال تم إستخدام البارالويد ب٧٢ بتركيز يتناسب مع كل حاله بعمل خليط من البارالويد ومادة ملء تتناسب مع عمق الشروخ.

<sup>1</sup> Florian, M., et. al., *The conservation of Artifacts made from plant materials*, (USA, 1997), pp. 225.

<sup>2</sup> Moncrieff, A., and Weaver, G., *Science for Conservators Book 2: Cleaning (Crafts Council Conservation Science Teaching)*, (London, 1983), p. 75.

<sup>3</sup>Eman, N., Naglaa, M. and Samir, K in: *Investigation and analysis study of an old Kingdom cheops first boat oar oar bland in: Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 16 (December 2017), p. 91.



الشروخ العميقة تم استخدام نشارة الخشب كمادة ملء مع البارالويد حيث استخدمت نشارة الخشب الخشنة مع البارالويد ب ٧٢ لملء الأجزاء الداخلية من الفجوات والشقوق إلى مستوى أقل من السطح ثم استخدمت نشارة الخشب الناعمة مع البارالويد ب ٧٢ للطبقة النهائية السطحية.

الشروخ شديدة الإتساع تم استخدام خشب البلسا فى بعض الشروخ شديدة الإتساع قليلة العمق حيث يتم تشكيله حتى يتناسب مع حجم وشكل الشروخ ثم تثبيته باستخدام البارالويد بتركيز من ٤٠:٥٠% على أن يراعى تندية مكان الشروخ أولاً باستخدام أحد المذيبات العضوية (الكحول) لتفتيح مسام الخشب لإستقبال مادة اللصق<sup>١</sup> وفى النهاية يتم طلاء خشب البلسا بطبقة لونه من الأكاسيد الطبيعية لتتناسب مع لون الخشب الأثرى .ويتميز خشب البلسا بالمقاومة الشديدة للحشرات مع سهولة تشكيله و سهولة انضغاطه وخفة وزنه ولا يمتص الرطوبة بسهولة<sup>٢</sup>.

استكمال الشروخ الدقيقة تمت بعض معالجات الترميم باستخدام عجائن محضرة من الميكروبالون الزجاجى فى البارالويد ب ٧٢ المذاب فى التولوين والأسيتون بتركيز ١٥% مع إضافة مادة ملونة مناسبة، وهذا الخليط أثبت ملائمته، نظراً لقوته المتوسطة، ومظهره المناسب وخفة وزنه خاصة فى الشروخ الدقيقة وفى بعض الحالات يتم تقوية الشروخ والقشور السطحية باستخدام البارالويد ب ٧٢ بتركيز من ٥:٧% دون الحاجة إلى مادة ملء، كما هو بالصورة ١٠.

استكمال الفقد فى الخشب معظم أجزاء خشب العربة كما ذكر بكتالوج الشركة المصنعة من الزان والأبنوس وهى من الأنواع الجيدة من الأخشاب ويوجد فقد فى بعض أجزاء العربة فى المقدمة عند كرسى السائق تم التعامل معها بتشكيل قطعة من الخشب العيزى بنفس المقاسات وتثبيتها باستخدام البارالويد ب ٧٢ بتركيز من ٤٠:٥٠% بالإضافة إلى استخدام مسامير من الصلب لربط الجزء الجديد بالقديم وفى النهاية تم طلائه باستخدام بعض الأكاسيد اللونية لتتناسب مع لون العربة.


#### الإستكمال اللونى بسطح العربات الملكية

سطح العربة بالكامل والعجلات الخشبية مزخرفة بطبقة من الدهان الأسود بالإضافة إلى المستريك الأحمر الذى يزين العجلات الخشبية. وبمرور الزمن ومع التغيرات البيئية وظروف التخزين السيئة أدى إلى فقد وتقشر أجزاء من طبقات الطلاء بيدن العربة والعجلات الخشبية مما أدى إلى فقد العربة الملكية جمالها ويتم الترميم والإستكمال لطبقات الدهان فى هذه الحالة أولاً بتقوية الأجزاء اللونية المتبقية وتثبيت الألوان باستخدام مادة الكلوسيل ج بتركيز ١%<sup>٣</sup> أما الأجزاء المفقودة من اللون والتي لا يتبقى فيها سوى طبقة ضعيفة من المعجون فيتم التعامل معها بصنفرة الأجزاء طبقة المعجون باستخدام صنفرة الخشب الناعمة لإزالة الاتربة والبقايا المفككة من المعجون القديم والتأكد من إستواء السطح مع الإحتفاظ بالبقايا

<sup>1</sup> Eman, N, "Scientific Methods for the Treatment of Ibis Mummy's Wooden Coffin", *Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies*. vol. 10 (1) (June 2020), pp. 9-21.

<sup>2</sup>Eman, N., "Study of the effect of natural factors on one of the oil paintings executed on wooden stand", *International Journal of Multidisciplinary Studies in Heritage Research*, vol. 5, Issue 2, (2022), pp. 137-161.

اللونية بسطح العربة. ثم يتم تسوية السطح في حالة وجود بعض النتوءات والحفر في الخشب بتغطيتها بطبقة من معجون الخشب ويطبق بوضعه في النتوءات وتسويته بالسطح ويفضل أن يكون المعجون أعلى من السطح قليلاً ثم يتم التدرج في درجة خشونة الصنفرة حتى يتم الوصول إلى السطح الأملس الناعم ثم يتم إختيار درجة اللون المطلوبة للعربة مع مراعات تغطية الأماكن التي لا يرغب في طلائها بشريط لاصق. وهذا ما تم ملاحظته عند فحص العربة حيث تبين تغطية الشعار الملكي بطبقة من الشريط اللاصق مما يثبت أن العربة تعرضت لعملية ترميم سابق وأن بقايا الطلاء على السطح حديثة لذلك تم الرجوع إلى السجلات لإختيار اللون المناسب للعربة من واقع صور العربة في الدفاتر والسجلات وكتالوج الشركة المصنعة.



صورة ١٠: مراحل إستكمال الشروخ الدقيقة والعميقة باستخدام خشب البلسا ونشارة الخشب مع البارالويد ب٧٢ وتسوية السطح بطبقة من معجون الخشب ثم تطبيق طبقة اللون (© المؤلفون)

### ٥. ٣. ترميم الجلود

أهم ما يميز العربات الملكية عن غيرها من الآثار ثراء مكوناتها وتعددتها كما يدخل في صناعتها كميته كبيره من الجلد الذي يستخدم في كسوة الوسائد الداخلية للعربة وكرسی السائق والكسوة الداخلية لبدن العربة وبفحص مظاهر التلف بالجلد كما سبق القول تبين أن الجلد يعاني من العديد من مظاهر التلف وفي بعض الأحيان إلى الفقد الكامل ويتم الترميم تبعاً للحاله على النحو التالي:

### الفقد الكامل للجلد

في حالة الفقد الكامل للجلد تتعرض الوسائد القطنية إلى التلف مما يؤدي إلى إعداد كسوه جديده تحافظ على الوسائد القطنية بعد فقد طبقة الجلد الخارجية نهائياً، وفي هذه الحالة تم استخدام جلد طبيعي (جلد جاموس بعد أن ثبت بالفحص الميكروسكوبي أن الجلد المستخدم في العربة جلد جاموس) لتنجيد الكنب الداخلي للعربة وتعد هذه العملية من الحرف اليدوية التراثية التي تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل ولها أهميه كبيره في التراث المصري، ومكانه عاليه في العالم وتعد أحد الأدوات الهامة للحفاظ على الشخصية المصرية ويحترفها مجموعة متخصصة في مجال الآثار، ومثل هذه الحرف لا يجيدها المرمم بكل علمه لأنها لا تعتمد على العلم وإنما تعتمد على المهارة اليدوية والخبرة المتوارثة. وقد تم الإستعانة بعدد من الحرفين المتخصصين من معهد الحرف الأثرية بالقلعة لتنجيد الكنب الداخلي للعربة أمينبوس الذي يعاني من فقد صورة ١١.

### علاج الجلد الجاف

تعانى أجزاء كبيرة من الجلود بالوسائد الداخلية للعربة من الجفاف والإتساختات الشديدة وفي هذه الحالة تم التنظيف الميكانيكى للأسطح المستقرة باستخدام قطعة قماش من القطن اللين، وتم التعامل مع الجلد الجاف بالتنظيف الموضعى بالاسفنج المبلل بخليط من الكحول والماء بنسبة ١:١ يلي ذلك عملية تطريه للجلد باستخدام مائة اللانولين (C34H68O2) وهو مادة دهنية صفراء مشتقة من إفرازات الغدد الدهنية في جلد الحيوانات الصوفية، يمتص بواسطة ألياف الجلد وهو مزيج تساهمي معقد من الستيرويدات (كحول شمع الصوف) والكحولات الدهنية والاحماض الدهنية بتراكيب مختلفة، وذات كتل جزيئية عالية. ويتم استخراجها من صوف الأغنام. يأخذ اللانولين اسمه من الكلمتان اللاتينيتان (Lana) الصوف، و ( oleum الزيت. يعمل اللانولين كمرطب للجلد وعازل ضد الماء وحراره الجو. كما تعمل هذه المادة على تقوية الجلد وإعادة الليونة إليه ويحضر بإضافة (زيت السيدر وشمع العسل والآيثر<sup>١</sup>) (صورة ١١ب).

<sup>1</sup>Williams, D.C., "A survey of adhesives for wood conservation", in: Dardes, K., et al., *The structural conservation of panel paintings, Proceedings of a symposium The J. Paul Getty Museum*, (Los Angeles: The Getty conservation Institute, 1998), pp. 83-84.



صورة ١١ أ: إستمثال الجلد المفقود فقد كامل عن طريق الحرف الأثرية (© المؤلفون)




صورة ١١ ب: علاج الجلد الجاف على مراحل تبدأ بالتنظيف ثم التطريه بمادة اللانولين (© المؤلفون)



## ٥. ٤. ترميم الزخارف اللونية والشعار الملكي بالعربية:

للتعامل مع الشعار الملكي بالعربية طبيعه خاصه وحرص شديد حتى لا يفقد الأثر قيمته وبالفحص السابق تبين أن الطبقة اللونية بالشعار الملكي تعاني من وجود مادة معتمة مع (شريط لاصق) يحجب التفاصيل اللونية للشعار بالإضافة إلى العديد من الإتساخات السطحية وقد ظهر ذلك بوضوح خلال الفحص الميكروسكوبي وقد تم البدء بالتنظيف الميكانيكي لإزالة الشريط اللاصق وبقايا الإتساخات بالسطح باستخدام المشارط والفرر المعدنية تلى ذلك أعمال التنظيف الكيميائي لإزالة الإتساخات شديدة الإتصال بالسطح وبعد إجراء اختبارات ثبات الألوان تم إستخدام الكحول والأسيتون بنسبة (١:١) لإزالة بقايا المادة اللاصقة على سطح الطبقة اللونية.<sup>١</sup> كما تم تقوية الطبقة اللونية بمادة الكولوسيل ج بتركيز ١% كطبقة تقويه وحمايه للون صورة ١٢. هذا بالإضافة إلى أعمال الإستكمال اللوني للمستريك ذو اللون الأحمر الداكن الذى يزين إطارات العجلات وبدن العربة وتتم مراحل الإستكمال باستخدام نفس نوع ودرجة اللاكية ببदन العربة صورة ١٢ب-ج. كما هو موضح بالصورة ١٣، صورة عامه للعربة أمينبوس.



صورة ١٢: مراحل إظهار الشعار الملكي (© المؤلفون)

<sup>1</sup>Eman, N., Naglaa, M., Ahmed, Y., Essam, S., and Samir K "Evaluation of Physical, Mechanical and Chemical Properties of Cedar and Sycamore Woods after Heat Treatment", *Egyptian Journal of Chemistry*, vol. 61, no.6 (2018), pp. 1131-1149.





صورة ١٢ب: مراحل تجهيز بدن العربة للإستكمال اللوني (© المؤلفون)



صورة ١٢ج: مراحل تجهيز بدن العربة للإستكمال اللوني (© المؤلفون)



بعد الترميم



قبل الترميم



صورة ١٣: العربة أمينبوس قبل وبعد الترميم (© المؤلفون)

## مناقشة نتائج البحث

- ١- أول استعمال للعربات ذات العجلات ظهر في مصر في وقت مبكر جدا قبل الميلاد بأكثر من قرن والدليل على ذلك عربة توت عنخ امون وعربات رمسيس الثاني واحمس ونفرتاري الحربيه وكانت تصنع في ورش خاصة بأيدي مصرية وانتقلت تلك الصناعة إلى أنحاء العالم وفي العصر الحديث أصبحت مصر تستورد العربات من الدول الأوربيا وفي الفترة التاريخية للأسرة العلوية كانت كل العربات تستورد من الخارج مع إحتفاظها بنفس الأسم الأجنبي لشركة التصنيع.
- ٢- العربات الملكيه نموذج فريد من الآثار المركبة ذات الطبيعة الخاصة من حيث تعدد الخامات التي تدخل في صناعتها (مواد عضوية ومواد غير عضوية) والتي تمثل في حد ذاتها إحدى مسببات التلف حيث تؤثر المكونات الغير عضويه بيدن العربه على المكونات العضويه.

- ٣- كان لدراسة تكتيك صناعة العربة موضوع الدراسة والوقوف على المواد المستخدمة وطرق التجميع أهم مرحلة لنجاح أعمال الترميم.
- ٤- نجح الفحص البصرى والميكروسكوبى فى فهم آليات التلف
- ٥- العجلات الخشبية تعد أهم عناصر الإرتكاز بالعربة وذات تقنيات صناعه فريده تعتمد على التعايشيق الخشبيه وكل طرق العلاج بها يعتمد على فهم طريقه تجميع العجله
- ٦- عند القيام بأعمال الترميم الدقيق للعربات الملكيه يتم التعامل مع كل ماده من مكوناتها على أنها ماده أثريه منفصلة ذات طبيعة خاصة من حيث طرق الفحص والتحليل والعلاج.
- ٧- أمكن التعرف على نوع الجلد المستخدم فى صناعة العربه من خلال الفحص الميكروسكوبى حيث ظهرت الغدد الدهنية التورمات المميزة لجلد الجاموس .
- ٨- يعد عزل المعدن بمادة البنزوتريازول من أفضل طرق الحماية المستقبلية للآثار المعدنية
- ٩- مادة اللانولين من المواد الطبيعية الجيدة التى تعيد للجلد المرونة والحيوية اللازمة شرط إضافة مضاد فطرى مناسب قبل التطبيق.
- ١٠- أهم ما يميز العربات الملكية الشعار الملكى والذى يحتاج إلى طرق خاصة فى أعمال الترميم باستخدام المواد المناسبة لكل لون على حدى وبعد إختبارات قوة ثبات اللون.
- ١١- تلعب الحرف الأثرية دور كبير فى أعمال الترميم للعربة الملكية.



- قائمة المراجع:

1. Abdrabou, A. Abdallah, M. Nabil, E. Matsuda, Y and Kamal. H, "Preliminary investigation of the materials and techniques used in a decorated wooden stick of king Tutankhamun", *Conservar Património* 30 (January 2019), 1-11.
2. Abubaker, A., "Investigating the corrosion and microstructure of five copper-based archaeological artefacts from Tell el-Ajju. AICCM Bulletin January (2008)Vol 31(1):87-96
3. Anthony D.W. Vinogradov Birth of the Chariot Archaeology . (1995)Vol. 48, No. 2, pp. 36-41,.
4. Anthony D.W., et al., *Vinogradovite Birth of the Chariot Archaeology*, Vol. 48, No. 2, (1995), pp. 36-41.
5. Bessone, S., *The National Coach Mussum Lisbon*, (Instituto Português de Museus, 1993) pp. 35 -107.
6. Bierwagen, G., et al., "Developing and testing a new generation of protective coatings for outdoor bronze sculpture", *Progress in Organic Coatings*, vol. 48, Issues 2–4, (December 2003), pp. 289-296.
7. Boissonnas, V., "Course Outline for the metals Conservation", Organized by: The Institute of Nautical Archaeology, Cairo & Alexandria, (August 2002), Section: 10, p.2.
8. Bryant S.J. The Hind Quarter: Animal News You Can Use: Draft Animal Power. Journal of Agricultural & Food Information, (2010).Vol. 11 pp. 360-366,
9. Bryant S.J. The Hind Quarter: Animal News You Can Use: Draft Animal Power. Journal of Agricultural & Food Information, Vol. 11 pp. 360-366, 2010.
10. De Leon, E., *Egypt under its khedives*, (London, 1882), p. 67.
11. Ellen Seidell. "The Care and Preservation of Horse-Drawn Vehicles", *Benson Ford Research Center*. <https://www.culturalheritage.org/about-conservation/find-a-conservator>
12. Eman, N, "Scientific Methods for the Treatment of Ibis Mummy's Wooden Coffin", *Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies*. vol. 10 (1) (June 2020), pp. 9-21.
13. Eman, N., Naglaa, M. Ahmed, Y and Samir, K. "Influence of Polymers Loaded with ZnO and TiO<sub>2</sub> Nanoparticles on Thermal Resistance of Archaeological Wood", *Egyptian Journal of Chemistry*, vol. 63, No. 11 (2020), pp. 4645 - 4657.
14. Eman, N., Naglaa, M., Ahmed, Y., Essam, S., and Samir K. "Evaluation of Physical, Mechanical and Chemical Properties of Cedar and Sycamore Woods after Heat Treatment", *Egyptian Journal of Chemistry*, vol. 61, no.6 (2018), pp. 1131-1149.



15. Eman, N. "Study of the effect of natural factors on one of the oil paintings executed on wooden stand", *International Journal of Multidisciplinary Studies in Heritage Research*, vol. 5, Issue 2, (2022), pp. 137–161.
16. Eman, N., "The Development of the Wooden Chariots Industry in Egypt throughout History", *International Journal of Advanced Studies in World Archaeology*, vol. 5, Issue 2, (2022), pp. 27–48.
17. Eman, N., Naglaa, M. and Shaaban A., "Technical and Analytical Study of One of Tutankhamen's Inlaid Walking Sticks", *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 24 (December 2019) pp. 67–77.
18. Eman, N., Naglaa, M. and Samir, K., Investigation and analysis study of an old Kingdom cheops first boat oar blade in: *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 16 (December 2017), p. 91.
19. Eman, N., Nglaa, M., and Samir K., "Investigation and Analysis Study of an Old Kingdom Cheops First Boat Oar Blade", *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 16 (December 2017), 87–98.
20. Eman N, Tawfik, K, and Samir K. "Multi-Technique characterization and Conservation of an Ancient Egyptian Fabric from King Khufu First Solar Ship", *International Journal of Organic Chemistry*, vol. 11, no. 3 (2021).
21. Enguita, O., et al., "Characterization of metal threads using differential PIXE analysis", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, vol. 189, Issues 1–4, (2002), pp. 328–333.
22. Figueiredo, E.M.S., *A Study on Metallurgy and corrosion of ancient copper-based artifacts from the Portuguese Territory*, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Tecnologia, (Lisboa 2010), p.19.
23. Florian, M., et. al., *The conservation of Artifacts made from plant materials*, (USA, 1997), pp. 225.
24. Fuller R.J., Aye L. Human and animal power – The forgotten renewables *Renewable Energy*, (2012). Vol. 48 pp. 326–332,
25. Golfomiston, S., and Merkel, J., "Synergistic effects of Corrosion Inhibitors for Copper and Copper Alloy Archaeological Artifacts", (*Proceeding of Metals*), (National Museum of Australia Canberra, October 2004) pp. 4-8.
26. Heathcote, H. L., "Wheels, Ancient and Modern and their Manufacture", *Journal of the Royal Society of Arts* Vol. 59, No. 3046 (1911), pp. 515-535.
27. Hoffmeier J. K.: Observations on the Evolving Chariot Wheel in the 18th Dynasty *Journal of the American Research Center in Egypt*, Vol. 13, pp. 43-45, 1976.
28. Hoffmeier., J.K., "Observations on the Evolving Chariot Wheel in the 18th Dynasty", *Journal of the American Research Center in Egypt*, vol. 13, (1976), pp. 43-45; Lindroos, O. et al., "Subject review Drivers of

- Advances in Mechanized Timber Harvesting – a Selective Review of Technological Innovation", *Croatian Journal of Forest Engineering* 38/2 (2017), p.243.
29. Jones, D.M., *Investigative Conservation Guidelines on how the detailed Examination of Artifacts from Archaeological Sites can Shed Light on their Manufacture and Use*, (English Heritage Publishing, 2008), p.3.
  30. Kibble white, M., 2015, "Predicting the preservation of cultural artifacts and burial materials in soil," *Science in the total environment*, vol.529, PP.249-263.
  31. Korenberg, C. Baldwin, A., "Laser Cleaning Tests on Archaeological Copper Alloys Using an ND: YAG Laser", (Department of Conservation, Documentation and Science, The British Museum, 2006), pp.1-7.
  32. Lane, E. W., *The Manners and Customs of the Modern Egyptians*, (1999), p. 50.
  33. Littauer, M. A., et al., "Crowe Earliest Known Three-Dimensional Evidence for Spoked Wheels", *American Journal of Archaeology*, vol. 90, No. 4, (1986), pp. 395-398.
  34. Mohamed, W.A., *Study of the protection method of archaeological metal artifacts from corrosion with application on selected objects from the museum of the faculty of archaeology*, PhD diss., Con. Depart., Faculty of archaeology, Cairo University, (Cairo, 2000), Vol 6 p.48.
  35. Moncrieff, A., and Weaver, G., *Science for Conservators Book 2: Cleaning (Crafts Council Conservation Science Teaching)*, (London, 1983), p. 75.
  36. Niemeier, W.-D. Mycenaean and Hittite in War in Western Asia Minor, Aegaeum (1999). Vol. 19, pp. 141–155
  37. Professor E. P. Challenges of conservation: working objects", *Science Museum Group Journal* Vol 6 Issue 6 (2016).
  38. Rotaru, H., et al., "Corrosion and Anti-Corrosion Protection of Archaeological Bronze Artifacts", *Annals of the Oradea University*, (2010), p. 239.
  39. Thickett, D. and Odlyha, M., 'Note on the identification of an unusual pale blue corrosion product from Egyptian copper alloy', *Studies in Conservation* 45 (2000) 63–67
  40. Thomas, G. Kypros F. Cesare, R and Nenad, Z. The evolution of the double-horse chariots from the bronze age to the Hellenistic times. *FME Transactions* (2016) 44, 229-236
  41. Uchida, T., "The Conservation of Bronze bells (An Example of akuragaoka Dotaku)", Tokyo, The Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN), National Research Institute of Cultural Properties, (2007), pp.189-196.

42. Wang, Q., et al., Bronzes from the Sacred Animal Necropolis at Saqqara , Egypt a study of the metals and corrosion'', Technical Research Bulletin, the British Museum(2009). Vol 3,p.73.
43. Williams, D.C., "A survey of adhesives for wood conservation", in: Dardes, K., et.al., *The structural conservation of panel paintings, Proceedings of a symposium The J. Paul Getty Museum*, (Los Angeles: The Getty conservation Institute, 1998), pp. 83-84.
44. Zhong, Z., "Recent developments in grinding of advanced materials", *the International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 41, issue 5(March 2009), pp. 468-480.

---

RECEIVED: 2 April, 2023

ACCEPTED: 26 May, 2023